



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Prudniku
ul. Legionów 12a, 48-200 Prudnik

Prudnik, dn. 13.04.2022 r.

Znak sprawy PZ.5265.2.3.2022

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

13.04.2022 r.

przez

- 1) mł.asp. Rafał Arendarski - Starszy Inspektor Sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP w Prudniku nr legitymacji służbowej 3/2019
- 2) mł.asp. Grzegorz Bobowski – Starszy Inspektor Sztabowy ds. operacyjnych PSP w Prudniku nr legitymacji służbowej 4/2017

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5265.1.2.2022 z dnia 06.04.2022 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik	Małgorzata Jurek upoważnienie zał. nr 1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Małgorzata Jurek – pomoc administracyjna	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrolę przeprowadzono w związku z prośbą o wydanie opinii dopuszczającej organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

**Kontrola budynku Szkolne Schronisko Młodzieżowe „U Króla Gór Opawskich”
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik**

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor - Barbara Starzyk

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Obiekt wyposażony jest w Instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
2. Obiekt wyposażony w Instrukcje przeciwpożarowa ogólną.
3. W obiekcie występuje 1 klatka schodowa, która jest obudowana jak również wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu, służące do usuwania dymu.
4. Obiekt wyposażony w instalację odgromowa
5. Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe ABC z ważnym okresowym badaniem technicznego do marzec 2023 r. Podręczny sprzęt gaśniczy oznakowany zgodnie z PN.
6. Dojazd do obiektu zapewniony drogą utwardzoną.
7. Obiekt użytkowany całodobowo - okresie rezerwacji.
8. Obiekt ma własny zbiornik przeciwpożarowy. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantów zewnętrznych oraz zbiornika przeciwpożarowego podziemnego znajdującego się pod parkingiem zapewnione. Punt czerpania wody dla samochodów pożarniczych zlokalizowany w obrębie granicy działki, posiada 4 nasady ssawne 110
9. W budynku występuje wewnętrzna sieć hydrantowa wyposażona w hydranty wew. z węzłem półsztywnym z ważnym przeglądem technicznym do 03.2023 r.
10. W budynku wyjście na strych zamykane jest klapą wyjściową EI 30 oraz drzwiami EI 30.
11. W piwnicy m. in. znajdują się pomieszczenia kotłowni, składu paliwa, wymiennikowni oraz pomieszczenie zestawu do podnoszenia ciśnienia.
12. Obiekt wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
13. wyłącznik przeciwpożarowy prądu znajduje się po lewej stronie na zewnątrz budynku przy wejściu głównym – oznakowany zgodnie z PN
14. W obiekcie nie występuje gaz
15. Miejsce zbiórki do ewakuacji oznakowane zgodnie z PN.
16. Obiekt ogrzewany jest z własnej kotłowni wyposażonej w jeden kocioł na paliwo stałe o mocy
17. Kotłownia zamykana drzwiami przeciwpożarowymi EI 30.
18. W dniu kontroli przedstawiono do wglądu
 - a) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2011 r. zaktualizowana w 28.02.2022 r.
 - b) książkę obiektu budowlanego założona dnia 21.09.2009 r.
 - c) protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku w zakresie ogólnobudowlanym nr 02/03/2022 z dnia 04.03.2022
 - d) protokół z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku w zakresie ogólnobudowlanym. Protokół kontroli. Nr 2/3/2022 - budynek o stanie konstrukcyjnym nie budzącym zastrzeżeń i zagrożeń.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - bieżąca aktualizacja wykonana w lutym 2022 r. przez REMIZA - BIS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 48-316 Łambinowice, ul Obozowa 62.

Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi realizowane podczas szkoleń BHP, zaświadczenia o zapoznaniu z przepisami ppoż. wg oświadczenia kontrolowanego znajdują się w aktach osobowych pracowników

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2019 roku

Inne ustalenia:


14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak urządzeń przeciwpożarowych.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**Starszy inspektor sztabowy
ds. kontrolno-rozpoznawczych**

mi. asp. Rafał Arendarski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)